الاعاد القيديمة

بقايا

القصر العباسي

لمي

ما عنه مناه

(مع ۷ اشكال و۷٤ لوحة)

مطبعة الخكومة _ بغداد 1**970**

مَّدِينِيَّةُ مُّمَّدُ مُنْ مُنْ الْقِيْسُةُ

القصرالجباسي

العرب فدام

(مع ٧ اشكال و٤٧ لوحة)

BIPLIOTHICA AI EXANDISINA

1940

القصر العباسى ني قلعة بنسداد

حالة القصر ، قبل الترميم

داخل قلعة بغداد ، في الزاوية الجنوبية الغربية منها ، ايوان قديم مزخرف الطاق ، من بقايا قصر عباسي ، يعرف بين الناس باسم «قصر المائمون» .

يتصل هـذا الايوان من طرفيه بسلسلة من الغرف والقاعات والمجازات، وتتعامد هذه السلسلة، في الجهة اليسرى من الايوان، بسلسلة ثانية، تنتهي بمجاز مزخرف وحجرة مزخرفة، تفوق زخرفتها سائر الزخارف الموجودة في الايوان، وجميع الزخارف المعلومة في العراق ٠

غير ان هذه الحجرة المزخرفة ــ مع مجازها البديع ــ كانت محرومة من المنافذ . وكان لايدخلها النور الطبيعي الا من الثلمة الحادثة في سقفها المتضعضع ولهذا السب ، كان الوصول اليها يستلزم اجتياز دهاليز مظلمة طويلة ، مختفرا ببعض الفوانيس والمصابيح . واما تمييز انواع الزخارف التي تزين سقوفها والقسم الاعلى من جدرانها ، نكان من الامور المتعسرة جدا و ولذلك ، فان البعض من العلماء القليلين الذين دخلوا اليها ، وكتبوا عنها ، اعتبروها كر «سرداب» لا يتم الوصول اليه الا باجتياز بعض الإنفاق التي تمتد «تحت الارض» .


و بما ان دعامات وجدران هذه الحجرة المزخرفة ، كانت متضعضعة شديدا ، كما ان قسما من مقفها كان قد ايهدم فعلا ، رائت مديرية الآثار القديمة _ في اواخر أيهدم فعلا ، رائت مديرية الآثار القديمة _ في اواخر والحددات تهدم بعض الاقبام من الحدران المتصلة بها ، بقصد تقويتها و «توزيرها» ، غير انها عندما هدمت احد هذه الحدران ، رائت من خلفه بقايا مقر نصات مزخرفة ، هذه الحدران ، رائت من خلفه بقايا مقر نصات مزخرفة ، في منتهي الانقيان والبداعة ، وعندما تتبعت آثار هذه البعقر نصات ، لاجيظت ان بلسلة القب التي تبتد بين هذه المحتر بات ، لاجيظت ان بلسلة القب التي تبتد بين هذه

الحجرة والأيوان تتصل بجدار مزخرف قديم ، كما فهمت ان القبة الكبيرة القائمة في الجهة اليمنى من الايوان ايضا تستند على حيطان منئية امام جدران مزخرفة قديمة .

ولذلك ، قررت هدم جميع الغرف والحيطان المستحدثة ، لاظهار الجدران القديمة وتقويتها ، وباشرت في تنفيذ هذا القرار من فورها · كما رفعت جميع الانقاض المتراكمة ، التي كانت قد كونت طبقة سميكة ، لا يقل معدل ثخنها عن المتر ونصف المترفي معظم اقسامها · وبعد ذلك حفرت بعض المحلات ، فاظهرت بعض الاساسات العائدة الى الافسام المتهدمة ، فتوصلت بهذه الصورة الى معرفة مخطط القصر الاصلي وتقسيماته الداخلية ، معرفة اكيدة ·

(انظروا الى الشكل (١) في الصفحة ٤) ٠

كانت القلعة في العهد العثماني ثكنة للمدفعية ، وهذا القسم منها كان مذخرا للعتاد الحربية • ولا شك في ان استعمال البناية لمثل هذه الغاية كان قد استلزم مد بعض الابواب والمنافذ القديمة ـ عن طريقة بنائها ،



نارة بالآجس والجص ، وطورا بالآجس والطين ـ واستحداث بعض الابواب والمنافذ ـ عن طريق ثقب الجدران القديمة ، تارة بصورة منتظمة ، وطورا بصورة غير منتظمة ـ كما كان استلزم تشيد بعض الجدران والقبب الجديدة _ بعضها مستند على اساسات قديمة ، و بعضها مشيد على اسس جديدة _ فتشابك «القديم» و «النحديث» في البناية تشابكا عجيبا ، فتباعد المجموع عن هيأته الاصلية تباعدا كبيرا .

فقد تبين خلال اعمال الصيانة التي قامت بها دائرة الا ثار القديمة ، ان المباني الموجودة كانت محصول . ثلاثة ادوار اساسية ، تفصل بين الاول والاخير منها مدة لا تقل عن سعة قرون :

- (آ) الايوان وغرف وقاعات القصر الاصلية ٠
- (ب) البرج المستحكم الذي شد ـ على ما يظهر ـ يغد شيوع استعمال المدافع ، والآلات النارية ·
- (ج) المتخازن والغرف والقب التي اضفت الى
 بقايا القصر في العهد العثماني ، بعد التنظيمات العسكرية .

فقد هدمت دائرة الآثار جميع الاقسام المستحدثة في الدور الاخير ، غير انها حافظت على البرج المستحكم ، لانها تأكدت من ان بنايته قديمة ايضاء ولو كانت احدث من بناية القصر ، كما لاحظت انه مشيد بصورة مستقلة عن القصر ، دون ان يغير من تقسيماته واجزائه الاصلية شيسًا ،

ان رفع الجدران المستحدثة ، وتتبع اساسات الجدران المتهدمة ، اظهرا بكل وضوح ، ان القسم الامامي من الايوان كان ينتهي ببابين جانبيين ، وان هذين البابين كانا يتصلان برواق مزخرف طويل ، يدور حول الصحن ، وينتهي بالحجرة المزخرفة القائمة الى الآن ، والتي كانت تظهر كسرداب مظلم قبلا ،

وخلال ترميم جدران هذه الحجرة المزخرفة ورفع الرقع المستحدثة فيها ، ظهر في الجهة الشطية منها بقايا فتحة قديمة ، لم يعرف في بادى الامر فيما اذا كانت في الاصل محل باب او شباك ، لانها كانت متصلة بجدار

(Y)

حديث متين ، يحمل احدى القبب الكبيرة العائدة الى المباني العسكرية المستحدثة التي كانت لا تزال تحت استعمال الجيش فعلا •

نقد استحصلت الدائرة موافقة وزارة الدفاع على هدم القبة مع الجرران التي تسندها ، بالرغم من متانتها ، واستفادة الجيش منها • وبعد الهدم ، تبين لها بان الفتحة المذكورة كانت باباً ، وإن الباب المذكور كان مدخل القصر ، من جهة الشط • فالداخل الى القصر من هذا الباب ، كان يجد نفسه امام «ما بين» مزخرف ، فكان يستطيع ان ينتقل من هذا المابين الى القاعات الخلفية ، او الى الرواق المحيط بالصحن ، كما كان يستطيع ان يصل الى الأيوان نفسه ، تحت ظلال هذا الرواق •

ان اللوحة (٤٦) تبين مخطط بقايا القصر قبل تجريدها من المباني المستحدثة ، واللوحة (٤٧) تبين مخطط البقايا بعد هدم ورفع المباني المستحدثة .

· (×)

تقسيمات القصر

١ — الايواد

ان ابرز واهم اقسام القصر ، هو «الأيوان» ، وهو بمثابة «قاعة كبيرة» مفتوحة منجهتها الامامية فتحة تامة • يبلغ عرض هذا الايوان نحو خمسة امتار ، وطوله ثمانية انتار و نصف ، واما سقفه البيضي ، فير تفع عن الارض اكثر من تسعة امتار (لوحة ا و ۲ و ۳) •

والقسم الاعلى من جدران هـذا الايوان مستور بزخارف بديعـة ، حتى اعلى السقف • غير ان القسم المزخرف من الجدران يبرز عن اسفلها على شكل افريز جميل ، يبدأ من علو ثلاثة امتار ونصف •

كما ان القسم الامامي من جداري الايوان يرجع البي الوراء، نحو اربعين ستمترا على طول متر واحد، وهذا القسم المتراجع يصعد على طول السقف، فيكتون

(٩)

امام الايوان نطاقا منخفضا ، مزخرفا بزخارف خاصة ، يزيد في جمال المجموع زيادة بارزة ·


والزخرفة التي تستر هذا النطاق الامامي ، تنزل اللي ما تحت مستوى الافريز الذي ذكرناه آنفا ، حتى تتصل بطاقين صغيرين ، يعلوان بابين جانبيين ، يكونان بمثابة قاعدتين الى هذا النطاق المزخرف .

٢ – الصحن الرواق

ان فتحة هذا الايوان البديع تتصل بصحن مستطيل قليلا ، (طوله ٥ ر ١٦ وعرضه ٢٠ امتار) • كان هذا الصحن محاطا برواق ذي طابقين ، وكان تنفتح وراء طوق هذا الرواق ابواب الغرف ، من ارضية وفوقانية • غير ان في بعض الجهات ، يتحد الطابقان لتكوين قاعات مرتفعة ، مثل الايوان (انظروا المقاطع في الاشكال ٢ مروق و كالمدرجة في الصفحات ١٠ ، ١١ ، ١١) •


ان اكثر الاقسام القائمة الآن تقع في الجهة الجنوبية من القصر وتعسود الى الضلع الجنسوبي من الصحن ، واما البعض منها فتقع في الجهة الشرقية منه .

(1:)




(شكل ٢) _ مخطط ومقطع الاقسام القائمة في الجبهة الشرقية تقابل الغرفة (ب ١) والايوان (أ) والغرفتين (ب ٧ و٣) والقاعة (ق ٦) من المخطط المدرج في الصفحة ٤

(11)



(شكل ٣) _ مخطط ومقطع قسم من الجبهة الجنوبية

تقابل الغرف (ل ١ ــ ٤) والقاعتين (ق ٣ ، ٤) من المخطط المدرج في الصفحة ٤ (17)



(شكل ٤) مخطط ومقطع الاقسام القائمة في الزاوية الغربية الجنوبية تقابل المايين (م) والقامتين (ق ١ و٢) من المخطط العام المدرجني الصفحة ٤

(17) ...

٣ - الضلع الجنوبي

يتا لف القسم الجنوبي من سبع غرف صغيرة (عرضها ٢٥٣٧ طولها ٢٥٨٠) (ل ١-٧ في المخطط المدرج في الصفحة ٤) وكان يعلو كل واحدة من هذه الغرف غرفة فوقانية ، جدران وسقوف الاربعة منها لا تزال قائمة الى الآن .

واما الرواق الذي كان يتقدم ابواب هذه الغرف ، فكان يستند على ثمانية اعمدة ، يبلغ نخن كل واحدة منها (٥ ار١) مترا ، والفاصلة بين كل اثنين منها مترين ، والبعد بينها وبين جدار الغرف الامامي في الطابق الارضي (١٠١٠) مترا ،

ان سلسلة هــذه الغرف السبع ، تنتهي في طرفيها بمجــازين جانبيين (عرض كل منهمــا ٧٠ر١ ، طوله وارتفاعه ٨٦ر٤ امتار) ٠

وهذان المجازان يتصلان بدهليز طويل ومرتفع ، يمتد خلف سلسلة الغرف ، متوازيا ومتناظرا للرواق الذي امامها (عرض الدهليز ٢٦ر١ ، طوله ٢٠ر٢٠ ، ارتفاعه ٢٠ر٩ امتار) .

.....(15)

ويقوم خلف هذا الدهليز الطويل اربع قاعات كلها مرتفعــات :

ابعساد الأولى من جهسة الشرق (ق٥ في المخطط المدرج في الصفحه ٤) ٨٥/٠ × ٢٠٠٤ وابعاد الشائية (ق٤) ٨٥/١ × ١٦/٥ والثالثة (ق٣) ٨٥/١ × ١٦/٥ والرابعة (ق٥) ، ٥٤/١ × ٠٤٠٤ امتسار ٠ واما ارتفاع جمعها فناهن التسعة امتار ٠

وعدا ذلك كله ، فان المجاز الجانبي الذي يقع في الجهة الغربية من هذه الغرف ، يتمل بدهليز مزخرف ، ذي ثلاثة اضلاع ، يحيط بحجرة مزخرفة ، من جهاتها الثلاث (م في المخطط المدرج في الصفحة ٤) • ولهذا الدهليز خمسة ابواب :-

الاول ، في الزاوية الشرقية المجنوبية ، يتجل بالمجاز الجانبي الغربي المبحوث عنه آنفا ·

الثاني، في الجهة الجنوبية، ينفتح على قاعة ملاصقة بالقاعة الغربية من سلسلة القاعات التي ذكرناها آنفا (ق ا ــ ابعادها ٢٠ر٤ × ٢٠ر٥) . (1,0)

الثالث ، من الجهة الغربية ، ينفتح على الخارج ، ويكون مدخل القصر من جهة الشط · ويقابل مشكاة الحجرة المزخرفة تماما ·

الرابع ، في الجهـة الشمـالية ، يوصل الى قاعة كبيرة ، لم يبق منها شيء غير الاساسان .

والخامس ، في الزاوية الشمالية الشرقية ، يفضي الى الرواق فالصحن •

يظهر من ذلك ، ان هذا الدهليز وهذه الحجرة بمثابة «ما بين» يوصل بين مدخل القصر الشطاني وبين اهم اقسامه المختلفة •

٤ - الضلع الغربي

اما الاقسام القائمة في الضلع الغربي فهي (راجعوا المخطط المدرج في الصفحة ٤): _

اولا ــ الايوان (ا^ء) الذي يقع في سـط الضلع ، بطبيعة الحال .

ثانيا _ غرفتين صغيرتين (ب١ ، وب٢) في طرفي هذا الايوان (هرض كل منهما ٢٠٣٥ م) ٠

.....(17)

ثالثاً _ غــرفة صغيرة (ب٣) ، في شمـــال الغــرفة المذكورة آنفا (عرضها كذلك ٣٥ر٢ م) .

رابعا _ قاعة مرتفعة (ق٦) في شمال الغرفة الاحيرة (طولها ٤٠٢٠ م ، عرضها ٤٠٤٠ في نصفها الاول و ٨٠ر٣ في نصفها الثاني) .

وتعلو الغرفتين الواقعتين في شمال الايوان غرفتان فوقانيتان · غير ان الغرفة التي كانت تعلو الغرفة الجنوبية ، منهدمة تماما ·

ان الغرفتين الكائنتين في طرفي الايوان (ب١. وب٢) تمتازان عن سائر الغرف ، اولا بوجود شاك فوق بابهما ، وثانيا بوجود آثار بعض الاقواس والطوق في جدرانهما ، ان هذه الا آثار تدل دلالة واضحة ، على ان هاتين الغرفتين كانتا محل درجين موصلين الى الطابق الثاني ،

واما القسم الحنوبي من هذا الضلع، فلم يبق منه شيء سوى الجدار الداخلي • مع هذا ، لا مجال للشك في ان هذا القسم كان منياء اما بصورة متناظرة مع القسم الشمالي القائم من هذا الضلع ، واما بصورة متناظرة مع القسم الغربي القائم من الضلع الجنوبي •

(IY)

اننا نميل الى ترجيح الاحتمال الثاني • وذلك لانه لا يوجد في الجدار القائم آثار باب متناظر مع باب القاعة الكائنة في منتهى الضلع الغربي (ق٣) • غير انه يوجد عقد مشكاة أم متناظر ومشابه لعقد المشكاة الموجود في منتهى الضلع الجنوبي (م) •

وعلى هـذا الفرض يمكننا ان نقول انه كان في القصر مدخلان ، يقع احدهما في جهة الشط ، ويفضي الى الحديقة الثاني في جهة الشرق ، ويقع الى الحديقة الداخلية ، وربما الى حوش الحرم .

ان قيام بناية وزارة الدفاع الحالية في هذه الجهة ، لم يترك امام دائرة الآثار مجالا للتنقيب فيها ، بقصد اظهار الحقيقة في الحالة الحاضرة ، غير ان آثار الاسس البارزة بالقرب من بناية الوزارة المذكورة ، تزيد في احتمال صحة هذه الفرضة ،

٥ ـ الضلع الشمالي

اما الاقسام القائمة في الضلع الشمالي فعب ارة عن غرفة صغيرة (ل٩) شبيهة بالغرف السبع القائمة في الضلع

الجنوبي (عرضها ٢٣٢٢ ، طولها ٨٠٣٠ م) • وجدران غرفة ثانية مثلها تماما (ل ٨) •

وهناك بقايا جدران واساسات ، تدل كلها على ان هذا الضلع كان منقسما الى سلسلة غرف ارضية وفوقانية ، كالغرف القائمة في الضلع الجنوبي ، باستثناء المجازين الموجودين في ذلك الضلع . كما ان ابواب هذه الغرف ايضا . كانت تنفتح على رواق طويل ، يستند على ثمانية دعامات .

٦ - الضلع الغربي

واما الضلع الغربي ، فالقسم القائم منه عبارة عن دهليز المابين ، الذي يقع في ملتقى هذا الضلع مع الضلع الجنوبي •

غير ان الحفريات التي جرت في هذه الجهة اظهرت السات قاعة كبيرة ، مع اساسات بعض الغرف • وهـذه القاعة الكبيرة كانت تقع في الجهة المقابلة للايوان ، و تتصل بدهليز المايين • وكان طولها يناهز الـ ١٢٥٨٠ ، وعرضها الـ ١٢٥٨٠ ،

ونستطيع ان نقول انها كانت تحمل طاقا ضخما ، نظرا الى تنخن اساساتها ، (عرض الاساس الشرقي ٢٧٧٧ ، وعرض الاساس الغربي ١٠١٠ م) غير اننا لا نسنطيع ان نجزم في عدد واشكال منافذها ومداخلها ، نظرا لفقدان معالمها .

الاقسام الاخرى

يجب ان يلاحظ ان جميع الاقسام التي ذكر ناها آنفا ـ من قائمة ومنهدمة ـ تجتمع حول صحن واحد • فيمكننا ان نقول ، انها تعود الى حوش واحد • وبما ان حتى البيوت الاعتيادية تنائف من حوشين على الافل ، لا مجال للشك في ان القصر كان مو لفا من عدة احواش • وان المجموع الذي وصفناه آنفا ، لم يكن الا من بقايا حوش واحد من تلك الاحواش العديدة • فكان يتصل باقسام اخرى ، تجتمع حول احواش مستقلة عن هذا الحوش ، بطبيعة الحال •

فيجدر بنا ان تتساءل : في اية جهة كانت تلك الاقسام ؟

ليس لدينا الآن من الدلائل ما يتخولنا حق الجزم في هذا الباب عير ان الدلائل الموجودة تكفي لحملنا على الظن ـ ظنا قويا ـ بان الاقسام الاخرى من القصر كانت تمتد نحو الغرب من جهة ونحو الشمال من جهة اخرى و وكانت تتصل مع القسم الذي وصفناه آنفا ، في زاويته الخربية من جهة ، وفي زاويته الغربية الشمالية من جهة ، وفي زاويته الغربية الشمالية من جهة اخرى .

وذلك للسين التالين:

اولا ـ يشاه في الجهة الشرفية الجنوبية من القصر ، آثار جدار طويل ومجار مهمة • مما يدل على انه كان يقوم هناك بعض المباني التي ضاعت معالمها تنحت اسس • وزارة الدفاع الحالية •

ثانيا _ يشاهد في الشط ، وقت القيظ ، في محاذاة مدخل القصر الذي بحثنا عنه ، انقاض مسناة قديمة ، تبعد عن المسناة الحالية نحو متر ونصف متر ، كما تبعد عن مدخل القصر نحو خمسين مترا .

وزد على ذلك ، يشاهد على بعد مائة متر من هـذه الانقاض بقايا اخرى من المسناة القديمة ، بعض اقسامها

(11)

قائمة في محلها ، مع فتحة منتظمة ، تدل على انها كانت محل النزول الى الشط والصعود منه (انظروا الى اللوحتين ١٤ و٤٢) .

ان وجود هذه المسناة مع هذا المدخل ، على بعد يتجاوز المائة متر من المدخل التحالي ، لا يترك مجالا للمثك في ان تلك الجهة ايضا لم تكن خالية من المباني ، وان كانت معالمها قد انطمست تحت اسس المباني المتفرقة المشدة هناك بقصد خدمة حاجات الجيس المتنوعة .

مواد البناء وطرزالبناء

ان جميع اقسام البناء مشيدة بالآجر (الطابوق) • حتى ان الطوق والسقوف ايضا معقودة بها •

وهذه العقادات مشدة على احدى الشكلين التاليين بوجه عام (الحظوا المقاطع ٣،٤، ٥ في الصفحات ٩،٠ ا) :-

(ائ) الشكل المعروف بين البنائين باسم «الدور» ، والذي يشبه مقطع نصف البيضة · (47)

(ب) الشكل المعروف بين البنائين باسم «المدني» ، والذي يشه مقطع سلة مسطحة القعر ، مقوسة الجانبين و ان سقف الايوان وسقوف المحازات كلها من النوع الاول و واما سقوف الغرف والقاعات ، فجميعها من النوع الشاني و

ان اكبر الطوق المعقودة على الشكل الاول ، يشاهد في الايوان • اذ ان هذا الطاق معقود على جدارين ، يعد احدهما عن الآخر نحو خمسة امتار •

واما اكبر السقوف المعقودة على الشكل الشاني ، فيشاهد في القاعة المرقمة (ق٤) • اذ ان سقف هذه القاعة ، يعلو فوق جدارين ، يبعد احدهما عن الآخر ، نحو ١٦ر٥ امتار • واما عقود الأبواب ، فانها تجمع الشكلين بوجه عام • اذ ان كل باب يتالف من طاقين : الخارجي منهما على شكل «الدور» والداخلي منهما على شكل «المدني» •

(77)


واما عقادات الرواق ، فلا ثك في انها ايضا كانت تجمع الشكلين : اذ كان يوجد امام كل باب قبة مقعرة ، وكان يمتد بين كل قبتين متواليتين سقف مسطح منخفض وكان تتصل هذه القبب والسقوف ، بطوق الابواب وجدران الرواق ، بواسطة سلسلة من المقر نصات •

الزخارف

ان الزخارف التي كانت ولا تزال تزين جدران وسقوف بعض اقسام البناء ايضا مصنوعة من الآجر •


والدقة والكثرة التي تمتاز بها هذه الزخارف حملت بعض العلماء على الاعتقاد بانها مصنوعة من الجص والستوك ، ومصبوبة بواسطة قوالب خاصة ، غير ان التدقيقات الواقعة لم تترك مجالا للشك في ان هذه الزخارف كلها من الآجر بدون استثناء ،

ان جميع تلك السقوف والسطوح والمقرنصات المزخرفة ، تتكون من تلاصق قطع من الا جر ، مختلفة الاشكال والحجوم ، كل واحدة منها محفورة ومنقوشة



(شكل ٥) ــ نماذج من قطع الآجر الزخرفي التي ظهرت من بين الانقاض

(7 °)



(شكل ٦) ــ نماذج من قطع الآجر الزخرفي التم ظهرت من بين الانقاض

.....)



(شكل.٧) ــ نماذج من قطع الآجر الزخرفي التي ظهرت من بين الانقاض

بنقوش خاصة • ان الصور المدرجة في الصحائف ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ تجمع بعض النساذج من قطع الآجسر المرخرف التي ظهرت من بين الانقاض ، وتكفي لاعطاء فكرة عامة عن كيفية تكوين الزخارف بواسطة مثل هذه القطع •

ان الاشكال التي تتكون من تلاسق هذه القطع ، هندسة بوجه عام · واما النقوش المحفورة على كل قطعة منها ، فهي زهرية على الاكثر · فاشكال الزخارف المموجودة يمكن ان تتلخص بكلمة وجيزة : زخارف هندسة ، كل جزء من اجزائها ايضا مزخرف بنقوش ، تارة هندسة وطورا زهرية · (لاحظوا بوجه خاص ، الالواح ، ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۵ ، ۱۵ ، و ۲۰ ، ۱۵ ، و ۲۰ ، ۱۵ ، و ۲۰ ،

ان معظم قطع هذا الآجر الزخرفي مسطحة • غير انهبا تلتحم بعضها مع بعض بواسطة قطع رقيقة ، تقع زخرفتها على ثخنها لا سطحها العريض •

وكثيرا ما تبرز حافات هذه القطع الرقيقة عن سطوح
 القطع التي تقع بينها ، مما يجعل الزخارف كثيرة

..... (۲λ)

النتوء ، كا نها محفورة في الخشب الى اعماق مختلفة ، (لاحظوا بوجه خاص الالواح ١٣ و٨ و٣) ٠

وتكون هذه القطع في بعض الجهات منحنية السطوح، تقع نقوشها على سطوحها المقعرة • فتتكون بتلاصقها وتراصفها مقرنصات وقب مزخرفة ، في غاية البداعة والاتقان • ان اجمل المقرنصات تحتمع في المابين المقابل للمدخل (لاحظوا الالواح ١١ و١٢) وزاوية الرواق المتصلة بالايوان (لوحة ٢٤) واما اجمل القبب فتشاهد في زوايا الرواق (لوحة ٢٣ و٢٥) •

ان التنوع الذي يشاهد في طراز زخرفة الآجر في هذا القصر يبلغ الى درجة محيرة جدا: فمن تزيينات هندسة بحته (لوحة الى تزيينات زهرية بحته (لوحة هندسة بحته النوعين من الاشكال التزيينية (لوحة ١٣) • ومن تزيينات تحاكي الطنافس المنسوجة (لوحة ١) ، الى مقر نصات تشابه الاحجار المنحوتة (لوحة ١) ، ونقوش تماثل الاخشاب المنقورة (لوحة ١٠) ونقوش تماثل الاخشاب المنقورة (لوحة ١٠) تنوع الزخارف من ناحية الى

(+7)

ناحية ، وحتى في الناحية الواحدة ، من بقعة الى بقعة ، بصورة عجيبة •

والدقة المبذولة في هيه الزخارف ـ علاوة على تنوعها ــ تكسب هذا القصر ، مكانة فنية خاصة ، باعتبار زخرفة المناء ٠

توجد في اقطار العالم المختلفة ، قصور كثيرة ، عربية وغير عربية ، مزدانة بزخارف بديعة ، مصنوعة من الحجير او الخشب ، مكونة من الحجيين او الزلاج (الكاشاني) ، غير انه لا يوجد قصر او معبد بلغت فيه «الزخرفة بواسطة الا جر» الى هذا الحد من «التنوع في الفروع مع البداعة في المجموع » ،

ان الزخارف الباقية على طاق الايوان الشمالي من المستنصرية ، (الذي كان فرنا للكعك الى وقت قريب) تضاهي زخارف هذا القصر ، من حيث الاتقان في زخرفة الاسجر • غير انها تبقى بعيدة عنه من حيث التنوع والابداع في هذه الرخرفة •

فيمكننا ان نقول: أن ما تبقى من الفصر العباسي في بغداد، يمتاز بهذا الاعتبار عن جميع المباني المعلومة، في العراق وفي خارج العراق: فأنها تعد من أهم المباني الاثرية ولانها تمثل «الدرجة القصوى» التي وصل اليها فن البناء في «زخرفة الآجر»

عهدبناء القصر

الى اي عهد يرجع تاريخ بناء هذا القصر المهم ؟ ليس لدينا ـ مع الاسف ـ معلومات اكيدة عن هـذه القضية •

لان كتب التاريخ المعلومة ، لم توضح مواقع القصور وتقسيماتها بالضبط اللازم • كما انه لا يوجد في القصر كتابة واحدة تدل على تاريخ بنائه ، او على واقعة من الوقائع التي حدثت فيه • ولم يظهر بين انقاضه ايضا ، شيًا مكتوبا ، سوى قطعة آجر مكبورة ، كتب عليها _ بين زخارف زهرية _ (ذلك فيّ) ان قسم التاريخ من هذه

الكتابة مفقود ، كما ان شكل الزخرفة التي عليها تدل على انها متأخرة عن البناء ، فلا سبيل لمعرفة تاريخ البناء ، سوى الاستدلال من الموقع ومن طراز الزخرفة والنساء ،

لقد اصطلح الناس على تسمية القصر ، باسم «قصر الما مون» غير انه لا مجال للشك في انه متأخر عن عهد الما مون كثيرا • لان الاشكال الزخرفية المعلومة في عهد الما مون ، وفي العهود التي تليه ، بعيدة جدا عن زخارف هذا القصر • فان قصور الخلفاء في سامراء كانت مزينة بزخارف جبسية ، مع انها كانت مبنية بالا جر • فلا ثك في ان القصر الموجود في القلعة احدث من قصور سامراء باجمعها •

كما انه لا مجال للشك في ان انواع الزخرفة المشهودة هناك مما لا يمكن ان تتكون عن طريقة زخرفة الآجر مباشرة • بل انها من الاشكال التزيينية التي تولدت من استعمال مواد زخرفية اخرى ـ كالاحجار والاخشاب ـ والتي انتقلت منها الى الا جر ، بعد تكاملها •

..... (٣٢)

وبهذا الاعتبار ، يسوغ لنا ان نجزم بان بناء القصر يعود الى اواخر العهد العباسي ، لا اوائله · وانه لا يتقدم على تاريخ بناء المستنصرية بكثير من عقود السنين ·

ولا يستبعد ان يكون ـ والحالة هذه ـ من المباني التي شيدت في عهد الخليفة الناصر لدين الله .

فهرست الاكواح

الخارجة عن المتن

الايواد

| | لوحة |
|-------------------------------|------|
| منظر عام للايوان | 1 |
| منظر جانبي | ۲ |
| منظر القسم الامامي | ٣ |
| منظر الزاوية الخلفية | ٤ |
| تفاصيل الزخارف في اسفل النطاق | ٥ |
| تفاصيل الزخارف في اعلى النطاق | 7 |
| تفاصيل الزخارف فيّ الطاق | ٧ |
| تفاصيل الزخارف في زاوية الطاق | ٨ |
| تفاصيل الزخارف فيّ قلب الطاق | 1 |
| | |

المدخل والمابين

| | | | مداخل ال | | |
|--------|----------|---------|----------|-----|---|
| للمدخل | المقا بل | السقف | مقر نصات | 1.5 | ١ |
| | | الزاوية | مقر نصات | 1 | ۲ |

لوحة ١٣ زخارف السقف ١٤ سقف المجاز ١٥ زخارف فوق باب المجاز الجانبي ١٦ زخارف الباب الجانبي ١٧ زخارف فوق طاق المجاز ١٨ زخارف فوق طاق المابن ١٩ زخارف المشكاة ٢٠ زخارف سقف المجاز الجانبي الرواق يقابا زخارف ، على جدار الرواق وما تبقى من سقفه : في الزاوية الشرقية الشمالية Y1 في الزاوية الشرقية الجنوبية ** ٢٣ في الزاوية الجنوبية الغربية ٢٤ في الزاوية المتصلة بالايوان على بقايا السقف Y 0 على بقايا السقف! 47 على بقايا السقف 41 على بقايا السقف Y A ٢٩ تفاصيل بعض الزخارف

تفاصيل بعض الزخارف

٣.

لوحة ٣١ تفاصيل بعض الزخارف ٣٢ تفاصيل بعض الزخارف ٣٣ تفاصيل بعض الزخارف مناظر عامة ٣٤ منظر عام ۽ ماڻخوڌ سنة ١٩٢٣ مناظر ما خوذة قبل هدم الاقسام المستحدثة : ٣٥ الجبهة الشرقية ٣٦ الحبهة الحثوبية ٣٧. الزاوية الشرقية الجنوبية مناظر ما خُودة بعد رفع المباني المستحدثة : ٣٨ الجبهة الشرقية مناظر ما خوذة بعد اعمال التقوية والصيانة : ٣٩ الحبهة الشرقية ٤٠٠ ، الزاوية الشرقية الجنوبية ٤٣ الرواق الشرقي ٠٠ ٤٤ الجبهة الجنوبية ه٤ الزاوية الجنوبية الغربية

منائلر المسناة

لوحة 13 بقايا المسناة القديمة 14 يقايا المسناة القديمة 14 يقايا المسناة القديمة

المخططات

٢٦ مخطط بقایا القصر ، قبل رفع المباني المستحدثة
 ٧٤ مخطط بقایا القصر ، بعد رفع المباني المستحدثة


فهرست الاشكال

المطبوعة مع المتن

شكل ١ صفحة ٤ مخطط القصر ، كما هو الان شكل ٢ صفحة ٩ مقطع ومخطط الضلع الشرقي شكل ٣ صفحة ١٠ مقطع ومخطط قسم من الضلع الجنوبي شكل ٤ صفحة ١١ مقطع ومخطط الزاوية الجنوبية الغربية شكل ٥ صفحة ٢٤ نماذج من قطع الآجر المزخرف التي ظهرت من بن الانقاض

> شکل ۲ صفحة ۲۵ نماذج اخرى شکل ۷ صفحة ۲۲ نماذج اخرى

ملحوظة ــ ان دائرة الآثار استمرت على اعمــال الحفر والتقوية بعد اخذ هذه المخططات والعبور ايضا • فقد الطهرت الاساسات العائدة الى الضلع الغربي ، كما انها برازت الدعائم التي كانت تعمل الاروقة •




منظر عام الليوان Vue générale de l'Iwan. General view of the Iwan.

S .




منظر جائي Vue latérale. Lateral view.

111



منظر النسم الامامي Vue de la partle antérieure. View of the anterior part.


IV £



منظر الزاوية الحلقية Vue de l'angle postérieur. View of the posterior angle.


تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.

VI Y



تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.

VII



تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.




تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.



تفاصيل الزخارف Détails des ornements. Details of ornaments.




Les entrées du Mabein. The doorways of the Mabein.



مقرضات السنف Les statactites du plafond. — The statactities of the celling.


راويه من القرصات Un coin à stalactites. — A stalactitic angle.



زخارف المقف Les ornements du plafond. — The ornaments of the celling.

Le plafond du couloir. - The celling of the confidor.

XV 1 •




Ornements au-dessus de la porte du couloir,
Ornaments above the corridor gate.

زخارف الباب الباني Ornements au-dessus de la porte fatérale. Omaments above the side gale.




زخارف فوق طاق المجاز Ornements au-dessus de l'arcade du couloir. Ornaments above the corridor archway.



Ornements au dessus de l'arcade. Ornaments above the archway. زخارف فوق الطاق



زخارف الشكاة المنيرة Les ornements de la petite niche. The ornaments of the small niche.




وَخَارِفَ سَقَفَ الْجَازِ الْجَانِي Ornements de la voûte de couloir latéral. Ornaments of the arch of the lateral couloir.



Restes d'onnements sur les murs de la galerie (à l'angle Nord-Est). Remains of ornaments on the walls of the gallery (north-eastern angle). بقايا زخارف على جدران الرواق (في الزاوية الصرفية التمالية)



Remains of ornaments on the walls of the gallery (south-eastern angle). عَاياً زِخَارِفِ عَلى جِدْرَانَ الْرُواقِ (فِي الْزَاوِيةِ الشَرِيَةِ الْجِنُومِيَّةِ) Restes d'omements sur les murs de la galerie (à l'angle Sud-Eat).



قايا زخارف على جدران الرواق (ق الراوية الجنوية النرية الدرية المراهة Restes d'ornements sur les murs de la galerte (à l'angle Sud-Ouest). Remains of ornaments on the walls of the gallery (south-western angle).

XXIV




بقايا زخارف على جدران الرواق وسقفه (في الراوية التصلة بالايوال)
Restes d'ornements sur les murs et le plafond de la galerie
(à côté de l'Iwan).
Remains of ornaments on the walls and the ceiling of the gallery
(at the side of the Iwan).


XXV



من جايا حتن الرواق Restes du plaíond de la galerie. Remains of the gallery roof.



Restes du plaiond de la galerje. Remaine of the gallery roof.



من خايا حقف الرواق Restes du plafond de la galerie. Remains of the gallery roof.



من جايا سقف الرواق Restes du plafond de la galerie. Remains of the gailery roof.




تناميل زخارف الرواق Détaits des ornements de la galerie. Detaits of the ornaments of the gallery.

تاميل زخارف الرواق Détails des omements de la galerie Details of the ornsments of the gallery.

XXX

XXXI




تفاصيل زخارف الرواق Détails des ornements de la galerie. Details of the ornaments of the galiery.

XXXII




تفاصيل زخارف الرواق Détails des ornements de la galerie, Details of the ornaments of the gallery,

XXXIII 4.



تفاصيل زخارف الرواق Détails d'ornements de la galerie. Details of the ornaments of the gallery.



(1117 4: J. Nyelic (127 4: Vue prise en 1923. General view of the Iwan (taken in 1923).



منظر مأخرة قبل هدم الاقسام المتحدية (الجبية المرقية) Vue prise avant la dégagement (الهيماط (الجبية المرقية) View taken before disengagement (eastern façade).

XXXV




Vue prise avant le dégagement (inçade du Sud). View taken before the disengagement (southern inçade) منظر مأخوذ قبل هدم الاقسام للستحدة (الجبية الجنوية)

XXXVII



View taken before the disengagement (south-eastern angle). نظر مأخوذ قبل هدم الاقسام الستحدثه (الزاوية الشرقية الجنوبية) Vue prise avant le dégagement (l'angle Sud-Est).



منظر مآخوذ بعد رفع الباق المستعدئة (الجبهة الشرقية) Vue prise après le dégagement (façade Est). View taken after the disengagement (eastern façade).




Vue prise après le dégagement et la consolidation (façade Est). View taken after the disengagement and preservation (eastern façade). منظر مأخوذ بعد أهمال التعوية والعيانة (الجبهة المدقية)



View taken after the disengagement and preservation (south-eastern angle). Vue prise après le dégagement et la consolidation (l'angle Sud-Est). منظر مأخوذ بعد أعمل النقوية والصيانة (الزاوية الشرقية الجنوبية)

XXXXI E V



بقايا السناة القدعة. Rester de l'ancien quai. Remains of the ancient quay.

XXXXII



عام السناة القدعة Restes de l'ancien qual. Remains of the ancient quay.

TIIXXXX



منظر مأخوذ بعد أعمال التقوية والصيانة (الرواق الشرق)


Vue prise après le dégagement et la consolidation (la galerie de l'Est). View taken after the diseugagement and preservation (Eastern gallery).




منظر مأخوذ بمد أعمال التقوية والعمياءة (الجبهة الجنوية المنوية Vue prise après le dégugement et la consolidation (façade du Sud). View taken after the disengagement and preservation (southern façade).



Vue prise après le dégagement et la consolidation (l'angle Sud-Ouest). View taken after the disengagement and preservation (south-western angle). منظر مأخوذ بعد أعمال التقوية والصيابة (الزاوية الجنوبية النربية)



Le plan des restes du Palais avant le dégagement.



خطط بقايا أأهمر بدر رضم البائي الستحدثة Le plan des restes du Palais, après le dégagement, Pian of the Palace remains, after disengagement,

DIRECTORATE OF ANTIQUITIES

Remains of the

ABBASSID PALACE

in the

BAGHDAD CITADEL

With seven pictures and 47 plates.)

2657649

BAGHDAD
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS,
1935.